

## Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

### Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 28.01.2025 08:38  
Notre référence : UC6UQL-I9T5EC

### Base légale

Numéro CAMAC 239588  
Utilisateur CAMAC ESPACI1027  
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte) info@espacite.ch  
Etendue du diagnostic Entier du bâtiment (cas A et B)\*  
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH Oui  
Le cahier des charges ASCA est respecté Oui  
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet Non  
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit. Oui

### Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante  
Numéro ECA : 105  
Description du bâtiment : Habitation et rural  
Numéro Commune cantonal : 165  
Numéro EGID : 795458  
Rue : Rte du Lac  
Numéro de rue : 17  
NPA, localité : 1026 Denges  
Coordonnées X : 2531103  
Coordonnées Y : 1152724

Propriétaire du bâtiment      Raison sociale : IMMOCITÉ SÀRL  
Nom, prénom : MICHEL FRÉDÉRIC ET FORTE JEAN-MARC  
Rue : P.a. espAcité Sàrl, Rue Louis de Savoie 92, CP 361  
NPA, localité : 1110 Morges 1  
Téléphone : 021 802 65 70  
E-mail : info@espacite.ch

Mandataire (ingénieur /  
architecte)      Raison sociale : ESPACITÉ SÀRL  
Nom, prénom : MICHEL FRÉDÉRIC  
Rue : Rue Louis-de-Savoie 92, CP 361  
NPA, localité : 1110 Morges 1  
Téléphone : 021 802 65 70  
E-mail : info@espacite.ch

## Amiante

Diagnostiqueur      Raison sociale : Bâti-conseils Sàrl  
Prénom : Helena  
Nom : Schmalz  
Rue : Route de la Chocolatière  
Numéro de rue : 27  
NPA, localité : 1026 Echandens  
Téléphone : 021 706 18 80  
E-mail : info@bati-conseils.ch

Type de publication      Liée à une demande d'autorisation

Présence d'amiante      Oui

Type de diagnostic      Avant-travaux

Assainissement      Présence d'éléments en priorité I, Présence d'éléments en priorité III

Assainissement calculé      Présence d'éléments en priorité I

Photo du bâtiment      DJI\_0004.JPG

Rapport de diagnostic amiante      2411-9156 Route du Lac 17 - Denges.pdf

## Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des  
informations ci-dessus      Oui